


ESQUEMA DE  
UBICACION  
SIN ESCALA



IDENTIFICACION DE INTERVENCIONES  
EDIFICIO E3 - AULAS INDEPENDIENTES  
ESC. 1:125

- REPARACIONES R-03 (TODAS LAS AULAS)
- RESANE DE PISO DE LADRILLO EXISTENTE.
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS DE VIDRIO FALTANTES EN VENTANAS.
  - REHABILITACION DE LOSETAS DE CIELO FALSO EXISTENTE.
  - SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS NUEVAS .

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA - E3		
INTERVENCIONES	CANTIDAD	UNIDAD
REHABILITACION DE LOSETAS DE CIELO FALSO EXISTENTE	1.20	m²
RESANE DE PISO DE LADRILLO DE CEMENTO EXISTENTE	10.00	m²
SUMINISTRO DE CELOSIAS DE VIDRIO FALTANTE	3.00	m²
SUMINISTRO DE VENTANAS DE CELOSIAS DE VIDRIO NUEVA	27.97	m²

DATOS GENERALES DE CENTRO EDUCATIVO:

NOMBRE: CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMON  
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR  
MUNICIPIO: MEJICANOS  
DIRECCION: AV. BOQUIN, CALLE BARCELONA # 12, COL. BOQUIN  
CODIGO: 11428

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMON, JIMEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CODIGO 11428.  
FINANCIAMIENTO: GOES

PROYECTO:	CONTENIDO:
FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMON, JIMEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CODIGO 11428.	ESQUEMA DE INTERVENCIONES EN EDIFICIO E3 - AULAS INDEPENDIENTES
FECHA: AGOSTO 2021	Nº DE HOJA: RP-05