


ESQUEMA DE
UBICACION
SIN ESCALA



IDENTIFICACION DE INTERVENCIONES
EDIFICIO E2 - AULA UNICA
Esc. 1:125

- REPARACIONES R-02
- RESANE DE PISO DE LADRILLO EXISTENTE.
 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS DE VIDRIO FALTANTES EN VENTANAS.
 - REHABILITACION DE LOSETAS DE CIELO FALSO EXISTENTE.

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA - E2			
INTERVENCIONES		CANTIDAD	UNIDAD
REHABILITACION DE LOSETAS DE CIELO FALSO EXISTENTE		0.60	m²
RESANE DE PISO DE LADRILLO DE CEMENTO EXISTENTE		7.00	m²
SUMINISTRO DE CELOSIAS DE VIDRIO FALTANTE		1.92	m²

DATOS GENERALES DE CENTRO EDUCATIVO:

NOMBRE: CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
MUNICIPIO: MEJICANOS
DIRECCIÓN: AV. BOQUIN, CALLE BARCELONA # 12, COL. BOQUIN
CÓDIGO: 11428

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN, JIEMEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CODIGO 11428.
FINANCIAMIENTO: GOES

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN, JIEMEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CODIGO 11428.

CONTENIDO:

ESQUEMA DE INTERVENCIONES EN EDIFICIO E2 - AULAS UNICA

Nº DE HOJA: RP-04

FECHA: AGOSTO 2021