



SOLERA SI

ESC. 1:12.5

SOLERA SC

ESC. 1:12.5

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA - COC		
INTERVENCIONES	CANTIDAD	UNIDAD
DEMOLICIÓN DE TAPIAL EXISTENTE	273.51	m ²
EXCAVACIÓN PARA MURO TAPIAL	71.74	m ³
BASE DE SUELO CEMENTO EN FUNDACIONES	23.78	m ³
COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECTO	49.83	m ³
SOLERA DE FUNDACIÓN SFT-1 EN TAPIAL PBT-15	8.40	m ³
SOLERA DE FUNDACIÓN SFT-2 EN TAPIAL PBT-20	8.44	m ³
TAPIAL PBT-15	199.92	m ²
TAPIAL PBT-20	66.96	m ²

DATOS GENERALES DE CENTRO EDUCATIVO:			
NOMBRE: CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN			
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR			
MUNICIPIO: MEJICANOS			
DIRECCION: AV. BOQUIN, CALLE BARCELONA, # 12, COL. BOQUIN			
CÓDIGO: 11428			
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN, JIMEJICANOS, DISAN SALVADOR, CÓDIGO 11428.			
FINANCIAMIENTO: GOES			
		PROYECTO:	
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMON, JIMEJICANOS, DISAN SALVADOR, CÓDIGO 11428.	
		FECHA: AGOSTO 2021	
		CONTENIDO:	
		DETALLES ESTRUCTURALES	
		Nº DE HOJA: RP-15	