


ESQUEMA DE UBICACIÓN

SIN ESCALA



- REPARACIONES R-07
- CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHOS EN SU TOTALIDAD.
 - APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA EN PAREDES.
 - INCLUYE RESANE DE OQUEDADES, Y REPARACIÓN QUEBRADURA DE PAREDES.

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA - CIC		
INTERVENCIONES	CANTIDAD	UNIDAD
APLICACIÓN DE PINTURA	44,49	m²

IDENTIFICACION DE INTERVENCIONES

EDIFICIO CIS - CASETA EQUIPO DE BOMBEO

ESC. 1:50

DATOS GENERALES DE CENTRO EDUCATIVO:		PROYECTO:		CONTENIDO:
NOMBRE:	CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN, JIEMEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CÓDIGO 11428.		ESQUEMA DE INTERVENCIONES EN EDIFICIO CIS - CASETA DE VIGILACION
DEPARTAMENTO:	SAN SALVADOR			
MUNICIPIO:	MEJICANOS			
DIRECCIÓN:	AV. BOQUIN, CALLE BARCELONA, # 12, COL. BOQUIN			
CÓDIGO:	11428	FINANCIAMIENTO:	GOES	Nº DE HOJA: RB-09