


ESQUEMA DE UBICACIÓN

SIN ESCALA



IDENTIFICACION DE INTERVENCIONES

EDIFICIO SSHH2 - SERVICIOS SANITARIOS

ESC. 1:50

REPARACIONES R-09

- CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHOS EN SU TOTALIDAD.
- SUSTITUCIÓN DE LOSA SANITARIA EXISTENTE
- SUSTITUCIÓN DE GRIFOS EXISTENTES
- APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA EN PAREDES Y PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA
- INCLUYE SELLO DE HUECOS EN PAREDES EXISTENTES.
- REHABILITACIÓN DE LADRILLO DE PISO EXISTENTE

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA - SSHH2

INTERVENCIONES	CANTIDAD	UNIDAD
REHABILITACIÓN DE LADRILLO DE PISO	11.65	m²
APLICACIÓN DE PINTURA	94.73	m²
SUSTITUCIÓN DE INODORO EN BAÑOS	5	C/U
SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO	1	C/U
SUSTITUCIÓN DE GRIFO	4	C/U

DATOS GENERALES DE CENTRO EDUCATIVO:

NOMBRE: CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
MUNICIPIO: MEJICANOS.
DIRECCIÓN: CA. BARCELONA, #12. REP BOQUÍN,
COL. SAN RAMÓN
CÓDIGO: 11428

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN, JIMEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CODIGO 11428.
FINANCIAMIENTO: GOES

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN, JIMEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CODIGO 11428.

CONTENIDO:

ESQUEMA DE INTERVENCIONES EN EDIFICIO SSHH2 - SERVICIOS SANITARIOS

Nº DE HOJA: RB-11

FECHA: AGOSTO 2021