


ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA



IDENTIFICACION DE INTERVENCIONES
EDIFICIO SSHH2 - SERVICIOS SANITARIOS

ESC. 1:75

- REPARACIONES R-09
- SUSTITUCION DE LOSA SANITARIA EXISTENTE
 - SUSTTUCION DE GRIFOS EXISTENTES
 - APLICACION DE PINTURA EN PAREDES

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA - SSHH2		
INTERVENCIONES	CANTIDAD	UNIDAD
APLICACION DE PINTURA EN PAREDES	168.58	m²
SUSTTUCION DE INODORO EN BAÑOS	5	c/u
SUSTTUCION DE GRIFO	8	c/u

DATOS GENERALES DE CENTRO EDUCATIVO:

NOMBRE: CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
MUNICIPIO: MEJICANOS.
DIRECCIÓN: CA. BARCELONA, #12. REP BOQUIN,
COL. SAN RAMÓN
CÓDIGO: 11428

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN,, JIMEJICANOS, D/SAN SALVADOR. CODIGO 11428.
FINANCIAMIENTO: GOES

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN, JIMEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CÓDIGO 11428.

CONTENIDO:

ESQUEMA DE INTERVENCIONES EN EDIFICIO SSHH2 - SERVICIOS SANITARIOS

Nº DE HOJA: RP-08

FECHA: AGOSTO 2021