


IDENTIFICACION DE INTERVENCIONES EDIFICIO E1 - ADMINISTRACION Y AULAS

Esc. 1:200



- REPARACIONES R-01
- RESANE DE PISO DE LADRILLO EXISTENTE.
 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS DE VIDRIO FALTANTES EN VENTANAS.
 - REHABILITACION DE LOSETAS DE CIELO FALSO EXISTENTE.
 - SUSTTUCION DE TAPA DE CAJE TERMICA EN ZONA DE SALA DE MAESTROS
 - REVISION Y CAMBIO DE ARTEFACTOS SANITARIOS

| CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA - E1 | | | |
|--|----------|--------|--|
| INTERVENCIONES | CANTIDAD | UNIDAD | |
| REHABILITACION DE LOSETAS DE CIELO FALSO EXISTENTE | 1.80 | m² | |
| RESANE DE PISO DE LADRILLO DE CEMENTO EXISTENTE | 7.55 | m² | |
| SUMINISTRO DE CELOSIAS DE VIDRIO FALTANTE | 2.00 | m² | |
| SUSTTUCION DE INODOROS EN BAÑO | 1 | C/U | |
| SUSTTUCION DE LAVAMANOS EN BAÑOS | 1 | C/U | |
| SUSTTUCION DE GRIFO EN BAÑOS | 1 | C/U | |

ESQUEMA DE UBICACION SIN ESCALA

DATOS GENERALES DE CENTRO EDUCATIVO:

NOMBRE: CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
MUNICIPIO: MEJICANOS
DIRECCIÓN: AV. BOQUIN, CALLE BARCELONA # 12. COL. BOQUIN
CÓDIGO: 11428

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN, JIMEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CODIGO 11428.

CONTENIDO:

ESQUEMA DE INTERVENCIONES EN EDIFICIO E1 - AULAS Y ADMINISTRACION

N° DE HOJA: **RP-03**

FECHA: AGOSTO 2021

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN, JIMEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CODIGO 11428.

FINANCIAMIENTO: GOES