


ESQUEMA DE
UBICACION
SIN ESCALA



IDENTIFICACION DE INTERVENCIONES
EDIFICIO BGN - CHALET
ESC. 1:25

- REPARACIONES R-04
- APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA EN PAREDES Y 3 MANOS DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA - BGN		
INTERVENCIONES	CANTIDAD	UNIDAD
APLICACION DE PINTURA	11.04	m²

DATOS GENERALES DE CENTRO EDUCATIVO:

NOMBRE: CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
MUNICIPIO: MEJICANOS
DIRECCIÓN: AV. BOQUIN, CALLE BARCELONA.# 12. COL. BOQUIN
CÓDIGO: 11428

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN, J/MEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CÓDIGO 11428.
FINANCIAMIENTO: GOES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN, J/MEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CÓDIGO 11428.
FECHA: AGOSTO 2021

CONTENIDO:
ESQUEMA DE INTERVENCIONES EN EDIFICIO CIS - CASETA DE VIGILACION
N° DE HOJA: RP-06