




DEMOLICIONES EN FACHADA ESTE  
ESC. 1:125




DEMOLICIONES EN FACHADA OESTE  
ESC. 1:125




DEMOLICIONES EN FACHADA NORTE  
ESC. 1:125



DEMOLICIONES EN FACHADA SUR  
ESC. 1:125



SECCIÓN LONGITUDINAL D-D (SOBRE EJE B)  
ESC. 1:125



SECCIÓN LONGITUDINAL F-F (SOBRE EJE E)  
ESC. 1:125

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE DEMOLICIONES	
COLOR	DESCRIPCIÓN
	DEMOLICIÓN DE PARED DE ARCILLA
	DEMOLICIÓN DE MODULO DE ESCALERAS
	DEMONTAJE DE BALCONES, MARCOS DE VENTANAS, CELOSIYA Y PUERTA

NOTA:  
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO TAMAÑO 90CM X 60CM (A1), ES EQUIVALENTE A LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN PLANOS PDe-04, PDe-05, PDe-06, EN FORMATO 27CM X 48CM (TABLOIDE).

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:
PRESENTA:	
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN", J/ MEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CÓDIGO: 11428.	
CONTENIDO: DEMOLICIONES FACHADA ESTE - OESTE DEMOLICIONES FACHADA NORTE - SUR SECCIONES LONGITUDINALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN	UBICACIÓN: CA. BARCELONA #12, REP, BOQUÍN, COL. SAN RAMÓN
MUNICIPIO: MEJICANOS	FINANCIAMIENTO: GOES
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR	CÓDIGO: 11428
ESCALA: INDICADAS	FECHA: AGOSTO DE 2021
HOJA No.: PDe-02	<b>PDe 02</b>