



ESQUEMA DE UBICACIÓN  
SIN ESCALA

CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN INTERVENCIONES EN EDUCACIÓN BÁSICA			
SIMBOLOGÍA	INTERVENCIÓN	CODIGO	EDIFICACIONES
	NO SE INTERVENDRÁ	CIS	AREA DE CISTERNA
		SSHH1	ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS
		SSHH2	ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS INHABILITADOS
	NO SE INTERVENDRÁ	T	PASILLO
	CONSIDERADO EN LA CARPETA TÉCNICA	E1	ÁREA DE MÓDULO SUR
		E2	ÁREA DE MÓDULO DE ESCALERAS
		E3	ÁREA DE MÓDULO NORTE
	NO SE INTERVENDRÁ	E5	ÁREA ADMINISTRATIVA
	NO SE INTERVENDRÁ	E6	ÁREA DE AULAS INDEPENDIENTES
	NO SE INTERVENDRÁ	COC	ÁREA AULAS INDEPENDIENTES
			ÁREA DE CHALET
	NO SE INTERVENDRÁ		ÁREA DE PATIO A CIELO ABIERTO

NOTA : SOLO SE INTERVENDRÁ EL EDIFICIO DE TRES NIVELES EN ESTA ETAPA.

PLANO DE INTERVENCIONES  
ESC. 1:750

CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN INTERVENCIONES EN EDUCACIÓN PARVULARIA			
SIMBOLOGÍA	INTERVENCIÓN	CODIGO	EDIFICACIONES
	NO SE INTERVENDRÁ	SSHH1	ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS
		SSHH2	ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS INHABILITADOS
	NO SE INTERVENDRÁ	E1	ÁREA ADMINISTRATIVA + AULAS
		E2	ÁREA DE AULAS INDEPENDIENTES
		E3	ÁREA DE AULAS INDEPENDIENTES

DATOS GENERALES DE CENTRO EDUCATIVO:
NOMBRE: CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
MUNICIPIO: MEJICANOS
DIRECCIÓN: AV. BOQUÍN, CALLE BARCELONA, # 12, COL. BOQUÍN
CÓDIGO: 11428

PROYECTO : FORMULACIÓN DE CARPETA TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN., J/MEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CÓDIGO 11428.
FINANCIAMIENTO: GOES

PROYECTO:	CONTENIDO:
FORMULACIÓN DE CARPETA TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN, J/MEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CÓDIGO 11428.	PLANO DE INTERVENCIONES
FECHA: AGOSTO 2021	Nº DE HOJA: 1-1